

WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 本翻译版仅供参考)

标准 CP-1: 2016

洗涤剂

强制性要求

| 性能 | 测试方法 | 合格水平 |
|----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 水洗色牢度 (沾色) ΔE (最大) | 240 | |
| 色调 1 | | 11.0 |
| 色调 2 | | 4.0 |
| 色调 3 | | 4.0 |
| 色调 4 | | |
| 色调 5 | | 28.5 |
| 色调 6 | | 11.0 |
| 色调 7 | | 7.0 |
| 色调 8 | | 4.0 |
| 色调 9 | | 4.0 |
| 色调 10 | | 4.0 |
| 色调 11 | | 7.0 |
| 色调 12 | | 4.0 |
| 羊毛纤维的损伤—湿态顶破强力 (WBS) | 286 | WBS (参考) —WBS (测试清洗剂) ≤ 20 kPa |
| 荧光增白剂的存在 (OBA) (仅限于羊毛成分—见注 2) | 146 | $\leq 1-2$ |
| 氢离子浓度 (pH) | 242 | ≤ 10.5 |

试验和报告结果

| | |
|------|-----|
| 清洗效果 | 311 |
|------|-----|

注:

- (1) 不允许使用任何含有漂白成分的洗涤剂。Woolmark TWC-TM241 方法可用于检测漂白剂的存在。
- (2) 如果一种洗涤剂使用后显示 OBA 等级 >2 , 必须用 Woolmark TWC-TM5 方法 (耐光色牢度试验) 对试样进行检测, 以证明试样的泛黄不是由于进行 Woolmark TWC-TM146 试验而引起的。