

# WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 本翻译版仅供参考)

## 标准 CP-3: 2016

### 漂白剂

#### 强制要求

性能	测试方法	合格水平
荧光增白剂 (OBA) 的存在:	146	$\leq 1-2$
湿态顶破强力	286	试后织物与参考织物的强力差 $\leq 20\text{kPa}$
漂白剂引起的颜色变化	241	P1 染色颜色变化显著, P2 染色无变化
不同染色织物的耐洗色牢度	300	颜色变化: GSR(使用漂白剂)—GSR (未使用漂白剂) $\geq -0.5$ 沾色: $\Delta E$ (用漂白剂)— $\Delta E$ (未用漂白剂) $\leq 1.0$

#### 注:

- (1) 用 'ECE 洗涤剂 A 加漂白剂' 的方法测试羊毛织物。
- (2) GSR=灰卡等级
- (3) 不允许使用任何含有漂白成分的洗涤剂。