

WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 翻译版仅供参考)

标准 LD-1: 2016

用于全面易护理羊毛产品的滚筒烘干程序

强制性要求

性能	测试方法	通过水平
面积毡化收缩	308	标准织物的面积毡化收缩不得大于相同织物经机洗和平铺晾干后的 6%。
表面外观	308	针织面料的外观评定等级必须与经机洗和平铺晾干的相同织物一样
烘干后外观	308	梭织面料的外观评定等级必须与经机洗和平铺晾干的相同织物一样